

WICHTIGE TASTENKÜRZEL


- Strg + O Öffnet ein vorhandenes Zeichenblatt
- Strg + C Kopiert die ausgewählten Elemente
- Strg + X Auswahl ausschneiden
- Strg + V Setze ausgeschnittene / kopierte Elemente ein
- Strg + S Speichern
- Entf Löscht alle ausgewählten Elemente
- Esc Wählt alle Elemente ab
- Pos 1 Zoom auf ausgewählte Geometrie

ANSICHT





- + Schwenken
- + Zoomen
- Strg + Zoomen
- Strg + Schwenken

WERKZEUG ABLEGEN

- Werkzeug ablegen
- oder Esc



Hilfe / Dokumentation



- Hilfe zum aktuellen Werkzeug
- Mitteilungsfenster
- Gittereigenschaften
- Cloud-Speicher verwenden

R&I-REGISTERKARTE

Alle Symbole neu Nummerieren
Symbol-Kataloge
Linien-Beschriftung



R&I-Anwahl
Rohrleitungs-Linien
Instrumentierungs-Linien
Linien-Übergänge


Symbole & Linien verschieben
Symbole zum Bearbeiten öffnen/schließen

Linien-Detaillierung
Blatt-Verbinder
Verbindungspunkt-Optionen
Konsistenzprüfung / Stücklisten

Mehrblattsätze
Projektkonfigurationen
Unterbrechung & Wechsel
Flussrichtungspfeile

DATEI-REGISTRIERKARTE

Admin-Passwort (admin) eingeben



R&I-Konfiguration
Beschriftung / Symbole / Attribute

Tastenkürzel zuweisen und
hinzufügen

2D-REGISTRIERKARTE

Ausgewählte Elemente
Verschieben / Spiegeln /
Transformieren
Element mit Eigenschaften
der Auswahl



Hilfslinien erstellen / löschen
Notizen / Toleranzrahmen
und -bezug / Oberflächenzeichen
Bemaßungs-Werkzeuge

Text
Text mit Rahmen
Text suchen

Kopieren / Ausschneiden /
Einsetzen / Löschen (Entf)
Intelligentes
Skizzier-Werkzeug
Linien Voll / Punkt / Strichpunkt /
Kurzstrich / Mittellinie
Geschlossene Geometrien
Liniensegment oder Punkt verschieben / bearbeiten

Tabelle
Teilesymbole und -listen
Schraffur
Symbole
Gruppen

